



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

5/85

MATRICULA: EC-BGY AÑO: 1966 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Schweizer Grumman G-164-A
 EXPLOTADOR: Tratamientos Aéreos S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 01-09-85 HORA: 07'40 LUGAR: Montcada y Reixach
 TERMINO MUNICIPAL: Montcada y Reixach PROVINCIA: Barcelona
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Gerona
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Burgos

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.780'00 horas EDAD: 45 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Comercial - Activ. relac. con vuelos agrícolas
 FASE DE OPERACION: En ruta - hacia/desde la zona de trabajos aéreos
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: Daños leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Sobre la autopista Barcelona-Gerona a unos 2.000 metros de altura sufrió una parada de motor, aterrizando en un pequeño campo de unos 400 metros de longitud, necesitando salvar antes una línea de alta tensión.

MATRICULA: EC-DNM AÑO: - - - CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Agusta A-109-A
 EXPLOTADOR: Helicópteros S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 21-09-85 HORA: 12'36 LUGAR: Aeropuerto de Bilbao
 TERMINO MUNICIPAL: Sondica PROVINCIA: Vizcaya
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Bilbao
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Plat. Explotación Petrolífera "Gaviota"

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial de Helicópteros
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 3.400'00 horas EDAD: 33 años

TIPO DE OPERACION: Aviación General - Comercial - Otros
 FASE DE OPERACION: Rodaje antes de despegar
 TIPO DE SUCESO: Choque contra hangar

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	7
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Debido a bloqueo de las ruedas del tren principal, la aeronave en rodaje colisionó contra un hangar situado a 25 mts. del punto de estacionamiento.

MATRICULA: EC-BXT AÑO: 1970 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Piper PA-25-260
 EXPLOTADOR: FORAVIA NACIONALIDAD: Española

FECHA: 25-09-85 HORA: 07'30 LUGAR: Onda
 TERMINO MUNICIPAL: Onda PROVINCIA: Castellón
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Pista Eventual de Mijares (Almazora)
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Pista Eventual de Mijares (Almazora)

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 14.000'00 horas EDAD: 57 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Aplic. aéreas (tratamiento cosechas)
 FASE DE OPERACION: En ruta - trabajos aéreos
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Tras haber terminado la fumigación de uno de los campos le sobrevino una parada de motor. El piloto manipuló repetidamente la palanca de gases sin obtener respuesta del motor, sacó un punto de flaps y posteriormente otro ante la proximidad de un barranco y se dispuso a tomar en un campo de algarrobos próximo, impactando con los árboles.

MATRICULA: EC-CUP AÑO: 1975 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Sportavia Putzer RF5B Sperber
 EXPLOTADOR: Aeroclub Las Gaviotas NACIONALIDAD: Española

FECHA: 16-09-85 HORA: 13'55 LUGAR: Aeropuerto de Sabadell
 TERMINO MUNICIPAL: Sabadell PROVINCIA: Barcelona
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Sabadell
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Sabadell

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.174'00 horas EDAD: 58 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instrucción y Entrenamiento
 FASE DE OPERACION: Rodaje - Otros (ala fija)
 TIPO DE SUCESO: Choque con cables/postes

DAÑOS A LA AERONAVE: Daños leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante el rodaje colisionó con una señal fija del aeropuerto.

MATRICULA: F-BNLX AÑO: - - - CATEGORIA/PESO: 2.250 a 5.700 Kg.
 MARCA Y MODELO: Cessna 320 A
 EXPLOTADOR: UCCOSSAL NACIONALIDAD: Francesa

FECHA: 05-10-85 HORA: 10'26 LUGAR: Aeropuerto de Ibiza
 TERMINO MUNICIPAL: Ibiza PROVINCIA: Baleares
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Carcasona
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Ibiza

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): -
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: - horas EDAD: 25 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - No Comercial - Otros
 FASE DE OPERACION: Aprox. y aterrizaje - Tramo básico VFR
 TIPO DE SUCESO: Tren replegado - mal funcionamiento

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	3
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al sacar el piloto el tren oyó un ruido extraño que le hizo pensar que no estuviera realmente abajo. Dio dos pasadas delante de Torre y el controlador le indicó que el tren delantero estaba ligeramente inclinado hacia atrás. En la segunda pasada después de efectuar el procedimiento de emergencia, la posición pareció correcta. Durante la toma el tren delantero se retrajo cayendo el avión de morro, arrastrandose éste por el suelo hasta parar.

MATRICULA: EC-CIX AÑO: 1973 CATEGORIA/PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Morane Saulnier MS 893 E
 EXPLOTADOR: RAC Guadalajara NACIONALIDAD: Española

FECHA: 21-10-85 HORA: 16'12 LUGAR: Aeropuerto de Los Rodeos
 TERMINO MUNICIPAL: Sta. Cruz de Tenerife PROVINCIA: Tenerife
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Los Rodeos
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Los Rodeos

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 798'05 horas EDAD: 33 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Anuncios Aéreos
 FASE DE OPERACION: Despegue - Ascenso inicial
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Cuando la aeronave se encontraba ascendiendo, el piloto notó una pérdida de potencia. Soltó el cartel y realizó una toma de emergencia en el mismo aeropuerto cayendo sobre la pata izquierda del tren principal.

MATRICULA: EC-BOA AÑO: 1967 CATEGORIA/PESO: 5.700 a 27.000 Kg.
 MARCA Y MODELO: Fokker F-27 MK 400
 EXPLOTADOR: Aviación y Comercio (AVIACO) NACIONALIDAD: Española

FECHA: 24-10-85 HORA: 07'42 LUGAR: Aeropuerto de Los Rodeos
 TERMINO MUNICIPAL: Sta. Cruz de Tenerife PROVINCIA: Tenerife
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Los Rodeos
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Los Rodeos

TITULO LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Transporte de Líneas Aéreas
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 12.602'00 horas EDAD: 45 años

TIPO DE OPERACION: Líneas Aéreas - Serv. Interior Regular de pasajeros
 FASE DE OPERACION: Rodaje antes de despegar (ala fija)
 TIPO DE SUCESO: Falla de freno

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos	Graves.	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	3
Pasajeros	-	-	35
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al dejar la calle de rodadura para dirigirse a la zona de espera, la aeronave no pudo ser frenada, continuando su trayectoria hasta alcanzar la valla de limitación del aeropuerto donde se detuvo.