



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

2/89

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Teléf. 415 88 00. Télex: 27702 CIAIR E.
AFTN: LEACYKIA. SITA: MADQAYA.

Avda. de América, 25.
28002 - Madrid (ESPAÑA).

COMISION DE ACCIDENTES

Teléf. 254 56 00. Télex: 48339 CIAL E.
AFTN: LEACZXC. SITA: MADQAYA.

Agustín de Bethencourt, 25.
28003 - Madrid (ESPAÑA).

BOLETIN INFORMATIVO

2/89

ADVERTENCIA

Todos los datos reflejados en el presente Boletín Informativo son provisionales, pendientes de posterior confirmación por Informe Técnico.

Matrícula: EC-ECT Año: 1977 Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
 Marca y Modelo: BELL 206
 Explotador: AIR LLOYD Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 02-03-89 Hora: 09.32 Lugar: PLAYA L'AULET
 Término Municipal: S. JAUME D'ENVEIJA Provincia: TARRAGONA
 Último punto de partida: SAN JAUME D'ENVEIJA
 Punto de aterrizaje previsto: SAN JAUME D'ENVEIJA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL
 Experiencia total de vuelo (horas): 2.000 Edad (años): 35

Tipo de operación: AV. GENERAL - COMERCIAL - APLICACIONES AEREAS
 Fase de operación: MANIOBRANDO - VUELO A POCA ALTURA
 Tipo de suceso: CHOQUE TERRENO PLANO/AGUA BAJO CONTROL

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			3
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

El helicóptero estaba realizando una filmación para una película introdujo un patín en el agua, capotando y quedando sumergido en una profundidad de 3 mts. con los patines hacia arriba.

Matrícula: EC-CAB Año: 1971 Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
 Marca y Modelo: CESSNA F-177
 Explotador: AEROPALMA S.A. Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 05-03-89 Hora: 10.30 Lugar: AERODROMO SON BONET
 Término Municipal: MARRATXI Provincia: BALEARES
 Último punto de partida: AERODROMO SON BONET (P. MALLORCA)
 Punto de aterrizaje previsto: AERODROMO S. LUIS (MENORCA)

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL
 Experiencia total de vuelo (horas): 0 Edad (años): 25

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - OTROS
 Fase de operación: ATERRIZAJE - TOMA DE CONTACTO
 Tipo de suceso: TREN PLEGADO / MAL FUNCIONAMIENTO

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			3
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

En la toma de tierra, al no estar bloqueado el tren principal, la aeronave impactó contra el suelo.

Matrícula: EC-ECY Año: Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
 Marca y Modelo: CESSNA 150
 Explotador: EMPRESAS AEREAS REUNIDAS Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 11-03-89 Horas: 14.00 Lugar: LA CASTAÑERA
 Término Municipal: ARROYOMOLINOS Provincia: MADRID
 Último punto de partida:
 Punto de aterrizaje previsto: CUATRO VIENTOS

Título/Licencia (Comandante): SE DESCONOCE
 Experiencia total de vuelo (horas): 0 Edad (años): 00

Tipo de operación: SIN DATOS
 Fase de operación: SIN DATOS
 Tipo de suceso: PENDIENTE DE INVESTIGACION

Daños sufridos por la aeronave: SE DESCONOCE

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			
Pasajeros			
Otros			

Tripulación
 Pasajeros
 Otros

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Toma de emergencia, posiblemente debida a un fallo de motor.

Matrícula: EC-DFL Año: 1978 Categ./Peso: 2.250 KG D MENOS
Marca y Modelo: PIPER PA-38-112
Explotador: AEROMADRID S.A. Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 13-03-89 Horas: 11.30 Lugar: PROX. EL ALAMO
Término Municipal: EL ALAMO Provincia: MADRID
Ultimo punto de partida: CUATRO VIENTOS
Punto de aterrizaje previsto: CUATRO VIENTOS

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL
Experiencia total de vuelo (horas): 1.400 Edad (años): 28

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - DOBLE MANDO
Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO
Tipo de suceso: ATERIZAJE FORZOSO

Daños sufridos por la aeronave: NINGUNO

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			1
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Según el piloto el avión sufrió una repentina pérdida de potencia. Intentó corregirlo, pero al no poder mantener el nivel de vuelo optó por efectuar una toma en un campo.

Matrícula: EC-CZI Año: 1976 Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
Marca y Modelo: CESSNA 310 (2 M.)
Explotador: AUTOVISA Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 22-03-89 Hora: 18.15 Lugar: AEROPUERTO DE MALAGA
Término Municipal: MALAGA Provincia: MALAGA
Ultimo punto de partida:
Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE MALAGA

Título/Licencia (Comandante): SE DESCONOCE
Experiencia total de vuelo (horas): 0 Edad (años): 00

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - OTROS
Fase de operación: ATERRIZAJE
Tipo de suceso: SIN DATOS

Daños sufridos por la aeronave: MENORES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			3
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Por avería en la pata izquierda del tren de aterrizaje, la aeronave se salió de la pista.

Matrícula: ED-ELE Año: Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
Marca y Modelo: NORTH A. THRUSH COMMANDER
Explotador: M. ECHEVARRIA Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 30-03-89 Hora: 14.00 Lugar: ENTRE BEJAR Y H SOTOMAYOR
Término Municipal: Provincia: SALAMANCA
Ultimo punto de partida: CARMONA (SEVILLA)
Punto de aterrizaje previsto: SALAMANCA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL
Experiencia total de vuelo (horas): 0 Edad (años): 00

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - OTROS
Fase de operación: SIN DATOS
Tipo de suceso: PENDIENTE DE INVESTIGACION

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
--	---------	--------	------------

Tripulación			
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Pendiente de información.

Matrícula: EC-EDB Años: 1987 Categ./Peso: 2.250 A 5.700 KG
 Marca y Modelo: MBB BO-105 (2 M.)
 Explotador: GENERALITAT DE CATALUNYA Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 06-04-89 Hora: 11.57 Lugar: OLOT
 Término Municipal: OLOT Provincia: GERONA
 Último punto de partida: AEROPUERTO DE SABADELL
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE SABADELL

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL HELICOP.
 Experiencia total de vuelo (horas): 8.089 Edad (años): 39

Tipo de operación: AV. GENERAL - DIVERSOS - BÚSQUEDA/SALVAMENTO
 Fase de operación: EN RUTA
 Tipo de suceso: CHOQUE CON CABLES/POSTES

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUÍDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	1		
Pasajeros	2		
Otros			

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO:

Durante un vuelo de búsqueda, la aeronave impactó con un tendido eléctrico. Estaba realizando un sobrevuelo de bosques y parajes a baja altura y velocidad limitada.

Matrícula: EC-DCJ Año: 1978 Categ./Peso: 2.250 KG O MENOS
 Marca y Modelo: SDCATA RALLYE-235
 Explotador: PUBLIVUELO Nacionalidad: ESPAÑOLA

Fecha: 19-04-89 Hora: 12.33 Lugar: TENERIFE-NORTE
 Término Municipal: TENERIFE Provincia: S. D. TENERIFE
 Último punto de partida: TENERIFE-NORTE
 Punto de aterrizaje previsto:

Título/Licencia (Comandante): P. TRANSPORTE LINEA AEREA
 Experiencia total de vuelo (horas): 4.500 Edad (años): 00

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - OTROS
 Fase de operación: RODAJE - HACIA/DESDE LA PISTA
 Tipo de suceso: FALLO DE FRENOS

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Ley./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante el rodaje, perdió la acción de frenada en el freno derecho, lo que motivó la salida de la pista hacia un terraplen, colisionando con el vallado de seguridad, quedando bloqueada.

