



Ministerio de
Obras Públicas y Transportes

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION
DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

3/92



Comisión de Investigación de Accidentes

BOLETIN INFORMATIVO
3/92

Advertencia

Todos los datos reflejados en el presente Boletín Informativo son provisionales, pendientes de posterior confirmación por Informe Técnico.

Matrícula: EC-FHF Año: 1991 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS
 Marca y Modelo: SOCATA RALLYE TB-9
 Explotador: PANAVIA Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 1-05-92 Hora: 19.30 Lugar: GRIÑON
 Término municipal: GRIÑON Provincia: MADRID
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

Título/Licencia (Comandante): ALUMNO PILOTO AVION
 Experiencia total de vuelo (horas): 91 Edad (años): 19

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - SOLO
 Fase de operación: MANIOBRANDO - VUELO A POCA ALTURA
 Tipo de suceso: CHOQUE RESIDENCIA/S

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación		1	
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

A LA SALIDA DEL PUEBLO DE GRIÑON, LA AERONAVE QUE VOLABA A BAJA ALTURA, CHOCO CONTRA UNA GRANJA DE AVES.

Matrícula: EC-ESD Año: 1977 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS
 Marca y Modelo: CESSNA F-150
 Explotador: PILOT'S Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 2-06-92 Hora: 14.30 Lugar: A-92 SEVILLA-BAZA KM. 243
 Término municipal: DIEZMA Provincia: GRANADA
 Ultimo punto de partida: AERODROMO DE MUCHAMIEL
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE GRANADA

Título/Licencia (Comandante):
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - NO COMERCIAL - PLACER
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO
 Tipo de suceso: FALTA DE COMBUSTIBLE EN VUELO

Daños sufridos por la aeronave: NINGUNO

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			2
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE TUVO QUE TOMAR TIERRA EN UNA AUTOVIA DEBIDO A FALTA DE COMBUSTIBLE. UNA VEZ REPOSTADA DESPEGO LLEGANDO A SU DESTINO SIN NOVEDAD.

Matrícula: EC-CEM Año: 1973 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS
 Marca y Modelo: PIPER PA-28-140
 Explotador: TADAIR Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 2-06-92 Hora: 23.45 Lugar: AEROPUERTO DE GERONA
 Término municipal: GERONA Provincia: GERONA
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE GERONA
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE GERONA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION
 Experiencia total de vuelo (horas): 700 Edad (años): 23

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - DOBLE MANDO
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO
 Tipo de suceso: CHOQUE CON ARBOLES

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			3
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EL INSTRUCTOR SIMULO UN FALLO DE MOTOR RETRASANDO LA PALANCA DE GASES SIN APERCIBIRSE DE LA ALTURA RESPECTO AL SUELO INICIANDO UNA TRAYECTORIA OBLICUA HACIA LA PISTA, COLISIONANDO CON UN BOSQUECILLO DE PINOS A UNOS 100 MTS. DEL UMBRAL.

Matrícula: EC-CKQ Año: 1974 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS
 Marca y Modelo: SOCATA RALLYE-100
 Explotador: AEROCLUB DE MADRID Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 6-06-92 Hora: 13.05 Lugar: AERODROMO DE CASTELLON
 Término municipal: CASTELLON Provincia: CASTELLON
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE VALENCIA
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE VALENCIA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO PRIVADO AVION
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - NO COMERCIAL - PLACER
 Fase de operación: APROXIMACION - APROXIMACION FINAL
 Tipo de suceso: ATERRIZAJE BRUSCO

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			1
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE ESTABA REALIZANDO TOMAS Y DESPEGUES, EN EL MOMENTO DE EFECTUAR UNA TOMA POR LA PISTA 36, CUANDO SE ENCONTRABA EN FINAL EL AVION SE DESPLOMO IMPACTANDO BRUSCAMENTE CON LA PISTA.

Matrícula: EC-FAO Año: 1989 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS
 Marca y Modelo: BELL 206
 Explotador: HELIARCOS S.A. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 8-06-92 Hora: 12.00 Lugar: VISTABELLA
 Término municipal: VISTABELLA Provincia: CASTELLON
 Ultimo punto de partida: VISTABELLA
 Punto de aterrizaje previsto: VISTABELLA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL HELICOP.
 Experiencia total de vuelo (horas): 830 Edad (años): 30

Tipo de operación: AV. GENERAL - DIVERSOS - SE DESCONOCE
 Fase de operación: EN RUTA
 Tipo de suceso: CHOQUE COLINA/MONTAÑA SIN CONTROL

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	1		
Pasajeros	5		
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EL HELICOPTERO GOLPEO CON UNA LADERA CON UN FUERTE ANGULO DE INCLINACION LATERAL Y ALTO REGIMEN DE DESCENSO. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO LA AERONAVE SE INCENDIO.