



Ministerio de  
Obras Públicas y Transportes

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION  
DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

5/92



**Comisión de Investigación de Accidentes**

**BOLETIN INFORMATIVO**  
**5/92**

**Advertencia**

*Todos los datos reflejados en el presente Boletín Informativo son provisionales, pendientes de posterior confirmación por Informe Técnico.*

Matrícula: EC-DUR Año: 1975 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: AEROSPATIALE SA-341 GAZELLE  
 Explotador: HELIJET, S.A. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 4-09-92 Hora: 14.30 Lugar: HELIPUERTO FINCA KASOGI  
 Término municipal: MARBELLA Provincia: MALAGA  
 Ultimo punto de partida: MARBELLA  
 Punto de aterrizaje previsto: MARBELLA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL HELICOP.  
 Experiencia total de vuelo (horas): 28.000 Edad (años): 49

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - NO COMERCIAL - PLACER  
 Fase de operación: EN RUTA  
 Tipo de suceso: PERDIDA DE CONTROL EN VUELO

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			3
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EL HELICOPTERO ESTABA SOBREVOLANDO LA FINCA DONDE SE ENCUENTRA EL HELIPUERTO Y EN LA VERTICAL DEL MISMO, EL PILOTO SE QUEDO SIN MANDO DE PIE Y CONTROL ANTIPAR, PRECIPITANDOSE SOBRE LA LADERA DE UNA MONTAÑA.

Matrícula: EC-ETH Año: 1982 Categ./Peso: 2.251 A 5.700 KG.  
 Marca y Modelo: CESSNA 425  
 Explotador: MARINA AEROSERVID, S.A. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 4-09-92 Hora: 15.50 Lugar: MAR MEDITERRANEO  
 Término municipal: MALAGA Provincia: MALAGA  
 Ultimo punto de partida: MELILLA  
 Punto de aterrizaje previsto: MALAGA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AV. GENERAL - DIVERSOS - VUELO EN VACIO  
 Fase de operación: APROXIMACION - APROXIMACION FINAL  
 Tipo de suceso: FALTA DE COMBUSTIBLE EN VUELO

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

ESTABLECIDO EN FINAL PARA LA PISTA 32, SE QUEDO SIN COMBUSTIBLE. EFECTUO UN AMERIZAJE FORZOSO A UNOS 70/80 METROS DE LA COSTA.

Matrícula: EC-CDI Año: 1973 Categ./Peso: 2.251 A 5.700 KG.  
 Marca y Modelo: BEECH C-90 2 ENG.  
 Explotador: SENASA Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 10-09-92 Hora: 15.50 Lugar: AEROPUERTO DE VIGO  
 Término municipal: VIGO Provincia: PONTEVEDRA  
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE VIGO  
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE VIGO

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - DOBLE MANDO  
 Fase de operación: ATERRIZAJE - TOMA DE CONTACTO  
 Tipo de suceso: TREN PLEGADO / MAL FUNCIONAMIENTO

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			3
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE ESTABA REALIZANDO TOMAS Y DESPEGUES. EN UNA DE LAS TOMAS FALLO EL TREN DE ATERRIZAJE, GOLPEANDO EL FUSELAJE DEL AVION CON EL SUELO Y ARRASTRANDOSE UNOS 500 METROS APROXIMADAMENTE DESDE EL PUNTO DE CONTACTO.

Matrícula: EC-FNB Año: 1992 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: SPORTAVIA RF-5  
 Explotador: AEROJAEN S.A. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 14-09-92 Hora: 15.40 Lugar: AEROPUERTO DE C. VIENTOS  
 Término municipal: MADRID Provincia: MADRID  
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS  
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): 1.800 Edad (años): 32

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 Fase de operación: ATERRIZAJE - TOMA DE CONTACTO  
 Tipo de suceso: ATERRIZAJE CON TREN PLEGADO

Daños sufridos por la aeronave: MENORES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE ATERRIZO CON EL TREN PLEGADO, HACIENDO CONTACTO CON LOS DOS PATINES DE QUE DISPONE EN LA PARTE TRASERA.

Matrícula: EC-CAA Año: 1972 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: AEROSPATIALE SA-319 ALOUETTE III  
 Explotador: HELICSA Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 18-09-92 Hora: 13.10 Lugar: POBLADO DE LAS MENAS  
 Término municipal: SERON Provincia: ALMERIA  
 Ultimo punto de partida: SIERRA DE FILABRES  
 Punto de aterrizaje previsto: SIERRA DE FILABRES

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL HELICOP.  
 Experiencia total de vuelo (horas): 757 Edad (años): 30

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO  
 Tipo de suceso: CONDICIONES METEOROLOGICAS ADVERSAS

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación		1	
Pasajeros	3	3	
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES METEOROLOGICAS, CUANDO LA AERONAVE VOLVIA A LA BASE, PERDIO EL CONTROL IMPACTANDO CONTRA UNA MONTAÑA.

Matrícula: N-666-LB Año: Categ./Peso: 2.251 A 5.700 KG.  
 Marca y Modelo: CESSNA 402 2 ENG.  
 Explotador: CARBO PLANE T.C. Nacionalidad: ESTADOS UNIDOS

Fecha: 25-09-92 Hora: 9.58 Lugar: AEROPUERTO DE ZARAGOZA  
 Término municipal: ZARAGOZA Provincia: ZARAGOZA  
 Ultimo punto de partida: WEVELGEM  
 Punto de aterrizaje previsto: ZARAGOZA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): 359 Edad (años): 20

Tipo de operación: AV. GRAL. - COMERCIAL - OTROS  
 Fase de operación: APROXIMACION - APROXIMACION FINAL  
 Tipo de suceso: FALLO DE MOTOR

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			2
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DEBIDO A UNA PARADA EN EL MOTOR IZQUIERDO, DURANTE LA APROXIMACION FINAL, LA TRIPULACION PERDIO EL CONTROL DIRECCIONAL DE LA AERONAVE Y TOMARON FUERA DE PISTA.



Matrícula: EC-EZV Año: 1978 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: PIPER PA-38-112  
 Explotador: JET CENTER Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 25-09-92 Hora: 17.00 Lugar: SIERRA DE UBRIQUE  
 Término municipal: VILLALUENGA Provincia: CADIZ  
 Ultimo punto de partida: JEREZ  
 Punto de aterrizaje previsto: MALAGA

Título/Licencia (Comandante): ALUMNO PILOTO AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años): 27

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - SOLO  
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO  
 Tipo de suceso: ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE ENTRO EN UNA ZONA DE NUBES Y AL TENER EL PILOTO POCA VISIBILIDAD, DECIDIO EFECTUAR UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA.

Matrícula: EC-FHZ Año: 1971 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: PIPER PA-28-140  
 Explotador: CENTRO TEC. "ARE" Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 28-09-92 Hora: 15.12 Lugar: AEROPUERTO DE C. VIENTOS  
 Término municipal: MADRID Provincia: MADRID  
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS  
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): 1.600 Edad (años): 27

Tipo de operación: AV. GENERAL - DIVERSOS - OTROS  
 Fase de operación: ATERRIZAJE - TOMA DE CONTACTO  
 Tipo de suceso: ATERRIZAJE CON TREN PLEGADO

Daños sufridos por la aeronave: MENORES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			2
Otros			

#### DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE TOMO TIERRA EN UNA PISTA DE TERRENO NATURAL SIN DESPLEGAR EL TREN DELANTERO, A CONSECUENCIA DE LO CUAL IMPACTO CON EL MORRO EN LA PISTA.

Matrícula: EC-FGN Año: 1979 Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: PIPER PA-38-112  
 Explotador: EUROPLANE S.L. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 30-09-92 Hora: 10.30 Lugar: ROBLEDILLO DE MOHERNANDO  
 Término municipal: ROBLEDILLO M. Provincia: GUADALAJARA  
 Ultimo punto de partida: ROBLEDILLO DE MOHERNANDO  
 Punto de aterrizaje previsto: ROBLEDILLO DE MOHERNANDO

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - DOBLE MANDO  
 Fase de operación: MANIOBRANDO  
 Tipo de suceso: PERDIDA DE CONTROL EN VUELO

Daños sufridos por la aeronave: DESTRUIDA

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			2
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EFFECTUANDO UNA ESPIRAL LA AERONAVE ENTRO EN PERDIDA IMPACTANDO CONTRA EL SUELO.

Matrícula: EC-157 Año: Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: CESSNA F-177 Nacionalidad: ESPAÑA  
 Explotador: EUROPLANE

Fecha: 1-10-92 Hora: 0.00 Lugar: PANTANO DE BELEÑA  
 Término municipal: BELEÑA Provincia: GUADALAJARA  
 Ultimo punto de partida: ROBLEDILLO DE MOHERNANDO  
 Punto de aterrizaje previsto: ROBLEDILLO DE MOHERNANDO

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): 300 Edad (años): 33

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - INSTRUCCION - DOBLE MANDO  
 Fase de operación: MANIOBRANDO  
 Tipo de suceso: FALLO DE MOTOR

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			2
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EN VUELO PLANEADO, TRAS RECUPERAR EL MOTOR, ESTE FALLA TENIENDO QUE REALIZAR UN AMERIZAJE FORZOSO EN EL PANTANO DE BELEÑA.

Matrícula: EC-DAK Año: Categ./Peso: 2.250 KG. O MENOS  
 Marca y Modelo: CASA 1131-E  
 Explotador: AERoclUB BARCELONA-SABAD. Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 25-10-92 Hora: 0.00 Lugar: POLIGONO BADIA  
 Término municipal: SARDAÑOLA Provincia: BARCELONA  
 Ultimo punto de partida: AEROPUERTO DE SABADELL  
 Punto de aterrizaje previsto: AEROPUERTO DE SABADELL

Título/Licencia (Comandante): PILOTO PRIVADO AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): Edad (años):

Tipo de operación: AVIACION GENERAL - NO COMERCIAL - PLACER  
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO  
 Tipo de suceso: FALLO DE MOTOR

Daños sufridos por la aeronave: NINGUNO

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			1
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DEBIDO A UNA PERDIDA DE COMPRESION EN DOS CILINDROS CON UN FALLO DE POTENCIA, EL PILOTO REALIZO UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN LA AUTOPISTA B-30.

Matrícula: EC-EIN Año: 1988 Categ./Peso: 2.251 A 5.700 KG.  
 Marca y Modelo: A. TRACTOR AT-502  
 Explotador: F. ESPEJO Nacionalidad: ESPAÑA

Fecha: 26-10-92 Hora: 18.30 Lugar: PROX. AEROP. CORDOBA  
 Término municipal: LOS VILLARES Provincia: CORDOBA  
 Ultimo punto de partida: VALLADOLID  
 Punto de aterrizaje previsto: CORDOBA

Título/Licencia (Comandante): PILOTO COMERCIAL AVION  
 Experiencia total de vuelo (horas): 5.200 Edad (años): 41

Tipo de operación: AV. GENERAL - COMERCIAL - APLICACIONES AEREAS  
 Fase de operación: EN RUTA - NIVEL DEL CRUCERO  
 Tipo de suceso: FALTA DE COMBUSTIBLE EN VUELO

Daños sufridos por la aeronave: IMPORTANTES

Lesiones a personas:

	Muertos	Graves	Lev./Iles.
Tripulación			1
Pasajeros			
Otros			

DESCRIPCION DEL SUCESO:

A UNOS 15 KMS. DEL AEROPUERTO DE CORDOBA SE PARO UNA TURBINA POR FALTA DE COMBUSTIBLE, TENIENDO QUE EFECTUAR UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA.