


6°50'
CL

IMPACTO INICIAL

AMBOS AVIONES
TODAVIA EN MOVIMIENTO



TENERIFE
PA/KLM
3-27-77

NOTA: La marca del perfil de cola del KLM en la pista,
comienza aproximadamente 100m, antes del impacto
y unos 3m. a la derecha de la línea central de pista.
La longitud de la marca de cola mide unos 20m.