



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO

3/87

BOLETIN INFORMATIVO

3/87

ADVERTENCIA

Todos los datos reflejados en el presente Boletín Informativo son provisionales, pendientes de posterior confirmación por Informe Técnico

MATRICULA: EC-EAE AÑO: 1986 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Piper PA-38-112
 EXPLOTADOR: A.C. Moralo-Extremefío NACIONALIDAD: Española

FECHA: 01-05-87 HORA: 09.45 LUGAR: A unos 2 Km. de Alcorcón
 TERMINO MUNICIPAL: Leganés PROVINCIA: Madrid
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Cuatro Vientos
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Cuatro Vientos

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 90 horas EDAD: 27 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instrucción y entrenam. - De entren.
 FASE DE OPERACION: En ruta - Otros
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	001
Pasajeros	-	-	001
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al avión se le agotó el combustible cuando estaba a punto de efectuar la entrada en el circuito del A. de Cuatro Vientos por lo que procedió a efectuar un aterrizaje de emergencia en un terreno sin cultivar causandose daños en el plano y flap derecho así como en la pata izquierda.

MATRICULA: EC-CFT AÑO: 1959 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Dornier DO-27-B1
 EXPLOTADOR: D. Gral. Av. Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 09-05-87 HORA: 16.06 LUGAR: Aeropuerto de San Pablo
 TERMINO MUNICIPAL: Sevilla PROVINCIA: Sevilla
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Tablada
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Tablada

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 202'25 horas EDAD: 29 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Inst. y entrenam. - De entrenamiento
 FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
 TIPO DE SUCESO: Pérdida de control en tierra o en el agua

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	3
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

En aterrizaje con el patín de cola aún en el aire una ráfaga de aire desplazó la aeronave a la derecha. A pesar de las correcciones efectuadas por el piloto el avión se salió de la pista.

MATRICULA: D-KA00 AÑO: 1973 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Sportavia Pützer 25 C Falke
 EXPLOTADOR: Philips Fluggruppe NACIONALIDAD: Alemana

FECHA: 19-05-87 HORA: 17.37 LUGAR: Caserío Borbono
 TERMINO MUNICIPAL: Renteria PROVINCIA: Guipúzcoa
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA:
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO:

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 542 horas EDAD: 31 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - No Comercial - Otros
 FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal
 TIPO DE SUCESO: Falla del motor

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Aterrizaje de emergencia en un terreno de cultivo debido a una pérdida de potencia del motor.

MATRICULA: EC-CHF AÑO: 1973 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Piper PA-28-140
 EXPLOTADOR: Aeroclub de Ibiza NACIONALIDAD: Española

FECHA: 24-05-87 HORA: 15'30 LUGAR: Pantana de los Bermejales
 TERMINO MUNICIPAL: PROVINCIA: Granada
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeródromo de Armilla
 PUNTO DE ATERRIAJE PREVISTO: Aeropuerto de Granada

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.002 horas EDAD: 40 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Varios - Espectáculos/carreras
 FASE DE OPERACION: En ruta - Otros
 TIPO DE SUCESO: Choque colina/montaña

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al tratar de sobrepasar una montaña y posiblemente por falta de tiempo y motor la aeronave impactó con la misma.

MATRICULA: EC-CKP AÑO: 1968 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Jodel D140E
 EXPLOTADOR: M. García NACIONALIDAD: Española

FECHA: 30-05-87 HORA: 14.40 LUGAR: Laminaciones de Lesaca
 TERMINO MUNICIPAL: Legasa PROVINCIA: Navarra
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de S. Sebastian
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de S. Sebastian

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 6.000 horas EDAD: 41 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Fotografía aérea
 FASE DE OPERACION: En ruta - trabajos aéreos
 TIPO DE SUCESO: Falla del motor

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Debido a una parada del motor tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en un terreno de una factoría.

MATRICULA: EC-CSS AÑO: 1974 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Let NPUH Kunovice L13 Blanik
 EXPLOTADOR: Av. Ligera S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 31-05-87 HORA: 14.00 LUGAR: Robledillo de Mohernando
 TERMINO MUNICIPAL: R. de Mohernando PROVINCIA: Guadalajara
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeroclub de Guadalajara
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeroclub de Guadalajara

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Velero
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 68 horas EDAD: 36 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instrucción y entrenamiento
 FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Varios
 TIPO DE SUCESO:

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

En una entrada baja durante el último viraje la aeronave tocó con la punta del plano en la pista.

MATRICULA: EC-ECL AÑO: CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Hoffman Dimona H.36
 EXPLOTADOR: J. García NACIONALIDAD: Española

FECHA: 07-06-87 HORA: 11.45 LUGAR: Aeropuerto de Gerona
 TERMINO MUNICIPAL: Gerona PROVINCIA: Gerona
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Montpellier
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Gerona

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 563 horas EDAD: 52 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Varios
 FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje brusco

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

El motoplaneador entró con un régimen de descenso muy alto impactando con la pista.

MATRICULA: EC-CZO AÑO: 1977 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Piper PA-28-181
 EXPLOTADOR: ACME S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 05-06-87 HORA: 21.30 LUGAR: La Marquesa
 TERMINO MUNICIPAL: Almoguera PROVINCIA: Guadalajara
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: San Javier
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Cuatro Vientos

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 46 horas EDAD: 25 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instrucción y entrenamiento
 FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	2
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

La aeronave tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia por falta de combustible.

MATRICULA: EC-EBA AÑO: 1986 CATEG./PESO: 5.700 a 27.000 Kg.
 MARCA Y MODELO: Dauphine Sierra 365
 EXPLOTADOR: Gobierno Aut. Vasco NACIONALIDAD: Española

FECHA: 12-06-87 HORA: 13.00 LUGAR: Picos de Europa
 TERMINO MUNICIPAL: PROVINCIA: Asturias
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Lugo de Llanera
 PUNTO DE ATERRIAJE PREVISTO: Picos de Europa

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial de Helicópteros
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.728 horas EDAD: 37 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Varios - Búsqueda y salvamento
 FASE DE OPERACION: En ruta - Otros
 TIPO DE SUCESO: Choque colina/montaña bajo control

DAÑOS A LA AERONAVE: Destruída

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	2	-	-
Pasajeros	5	-	-
Otros	* 4	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Debido a la niebla y mala visibilidad la aeronave al poco de despegar colisionó con una montaña.

* Perros adiestrados para búsqueda de personas.

MATRICULA: EC-DZU AÑO: 1986 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Valentin Taifu VA-17
 EXPLOTADOR: F. Villalba NACIONALIDAD: Española

FECHA: 13-06-87 HORA: 09.23 LUGAR: Aeropuerto de Sabadell
 TERMINO MUNICIPAL: Sabadell PROVINCIA: Barcelona
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Sabadell
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Sabadell

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 40 horas EDAD: 40 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instrucción y entrenamiento
 FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje demasiado corto

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al efectuar una toma demasiado corta impactando con el suelo a unos 15 mts. de la cabecera.

MATRICULA: EC-CVJ AÑO: 1975 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Alouette Astazou 318 C
 EXPLOTADOR: Dir. Gral. Tráfico NACIONALIDAD: Española

FECHA: 17-06-87 HORA: 10.12 LUGAR: Finca El Sacedón
 TERMINO MUNICIPAL: Villav. de Odón PROVINCIA: Madrid
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Cuatro Vientos
 PUNTO DE ATERRIJAJE PREVISTO: Aeropuerto de Cuatro Vientos

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE):
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Varios - Vuelo público (del Gobierno)
 FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: Destruída

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Al iniciar un vuelo estacionario el helicóptero perdió altura y el piloto descendió sobre la copa de un árbol para evitar impactar contra el suelo. Al caer se incendió.

MATRICULA: EC-AYV AÑO: 1964 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos
 MARCA Y MODELO: Piper PA-25-235
 EXPLOTADOR: Trat. Aereos J. Baquero NACIONALIDAD: Española

FECHA: 28-06-87 HORA: 06.50 LUGAR: Finca Los Barrios
 TERMINO MUNICIPAL: Andujar PROVINCIA: Jaen
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Finca Los Barrios
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Finca Los Barrios

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 646 horas EDAD: 30 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Comercial - Aplicaciones aéreas
 FASE DE OPERACION: En ruta - trabajos aéreos
 TIPO DE SUCESO: Choque cables/postes

DAÑOS A LA AERONAVE: Destruída

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

Durante una pasada cuando estaba fumigando la aeronave colisionó con una línea de alta tensión.

