



MINISTERIO DE TRANSPORTES,  
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL



# COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

BOLETIN INFORMATIVO


5/87

# BOLETIN INFORMATIVO

5/87

## ADVERTENCIA

*Todos los datos reflejados en el presente Boletín Informativo son provisionales, pendientes de posterior confirmación por Informe Técnico*



MATRICULA: EC-BJE AÑO: 1966 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Beech A-23-24  
 EXPLOTADOR: RAC Barcelona-Sabadell NACIONALIDAD: Española

FECHA: 02-09-87 HORA: 11.27 LUGAR: Almería  
 TERMINO MUNICIPAL: Almería PROVINCIA: Almería  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Almería  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Almería

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: 74 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - No comercial - De placer  
 FASE DE OPERACION: Aproximación y aterrizaje - Otros  
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje brusco

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	2
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

LA AERONAVE REALIZABA UN VUELO LOCAL Y AL ATERRIZAR CON UN VIENTO DE 10 NUDOS HZO UNA TOMA ALGO DURA ROMPIENDO LA PATA DERECHA DEL TREN RODANDO POSTERIORMENTE UNOS 150 MTS DE LOS QUE 50 FUERON FUERA DE LA PISTA.

MATRICULA: EC-DAN AÑO: CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: C.A.S.A. 1131-E  
 EXPLOTADOR: Dir. Gral. Av. Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 03-09-87 HORA: 06.35 LUGAR: Proximidades de Bolea  
 TERMINO MUNICIPAL: Bolea PROVINCIA: Huesca  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Esc. Vuelo sin Motor de Montflorite  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Esc. Vuelo sin Motor de Montflorite

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 298 horas EDAD: 33 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instruccion y entrenamiento  
 FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal  
 TIPO DE SUCESO: Colision con el terreno

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

ENTRO EN UN VALLE ANGOSTO QUE SE CERRABA PROGRESIVAMENTE Y QUE NO PERMITIA MANIOBRAS DE SALIDA. LA PENDIENTE DEL TERRENO ERA SUPERIOR A LA PENDIENTE DE ASCENSION DEL AVION QUE ENTRO EN COLISION CON EL TERRENO.

MATRICULA: EC-DVT AÑO: 1985 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Pierre Robin DR 400/180R  
 EXPLOTADOR: Dir. Gral. Av. Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 05-09-87 HORA: 19.15 LUGAR: Proximidades de Ocaña  
 TERMINO MUNICIPAL: Ocaña PROVINCIA: Toledo  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Esc. Vuelo sin Motor de Ocaña  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Esc. Vuelo sin Motor de Ocaña

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 93'05 horas EDAD: 26 años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instruccion y entrenamiento  
 FASE DE OPERACION: En ruta - Otros  
 TIPO DE SUCESO: Choque de aeronaves - ambas en vuelo

DAÑOS A LA AERONAVE: Destruida

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	1	-	-
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

AL EFECTUAR UNA PASADA LA AERONAVE EC-DVT POR DEBAJO DE LA AERONAVE EC-BTQ SE PRODUJO UN CONTACTO DEL PLANO IZQUIERDO DE LA SEGUNDA CON LA PARTE SUPERIOR DEL FUSELAJE DE LA PRIMERA PARTIENDOSE ESTA ULTIMA Y SIN POSIBILIDAD DE CONTROL SE PRECIPITO CONTRA EL TERRENO.

MATRICULA: EC-EEJ AÑO: CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Bell 476-3B-1  
 EXPLOTADOR: H. Costa Cálida S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 23-09-87 HORA: 17.45 LUGAR: Paraje La Garnesa  
 TERMINO MUNICIPAL: Cartagena PROVINCIA: Murcia  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Helisuperficie LO HIBERNON  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Helisuperficie LO HIBERNON

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Helicopteros  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.081 horas EDAD: 40 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Aplic. aéreas (tratamiento cosechas)  
 FASE DE OPERACION: En ruta - trabajos aereos  
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje/amaraje forzoso/de emergencia

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

AL PERDER MANDO EN LOS PIES LA AERONAVE EFECTUO UN ATERRIZAJE DE EMERGENCIA LOGRANDO POSAR EL HELICOPTERO SIN DAÑOS APARENTES.

MATRICULA: EC-CQI AÑO: 1974 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: WSK -Delta- Swidneik SZD-30 Pirat  
 EXPLOTADOR: Dir. Gral. Av. Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 28-09-87 HORA: 16.26 LUGAR: Esc. Vuelo sin Motor Montflor.  
 TERMINO MUNICIPAL: Montflorite PROVINCIA: Huesca  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Esc. Vuelo sin Motor de Montflorite  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Esc. Vuelo sin Motor de Montflorite

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Velero  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Instrucción y entrenamiento  
 FASE DE OPERACION: Despegue - Otros  
 TIPO DE SUCESO: Pérdida de control en vuelo

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	1	-
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DURANTE EL REMOLQUE DEL VELERO EL AVION REMOLCADOR SOLTÓ EL CABLE A BAJA ALTURA Y EL VELERO INICIO UNA MANIOBRA DE ATERRIZAJE DE EMERGENCIA TOCANDO EL BORDE MARGINAL DERECHO CONTRA EL SUELO PARA COLISIONAR POSTERIORMENTE CONTRA EL TERRENO.



MATRICULA: EC-ECB AÑO: CATEG./PESO: 5.700 a 27.000 Kg.  
 MARCA Y MODELO: Falcon 20 D  
 EXPLOTADOR: AIR TRUCK S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 30-09-87 HORA: 07.21 LUGAR: Aeropuerto de Gran Canaria  
 TERMINO MUNICIPAL: Las Palmas PROVINCIA: Gran Canaria  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Madrid-Barajas  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Gran Canaria

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Lineas Aereas  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 1.515 horas EDAD: 31 años

TIPO DE OPERACION: Lineas Aereas-Serv. interior no regular de carga  
 FASE DE OPERACION: Aprox. y aterrizaje - sin toma de contacto  
 TIPO DE SUCESO: Perdida de control de la aeronave

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	2
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

CUANDO LA AERONAVE SE ENCONTRABA PROXIMA A LA CABECERA DE PISTA PERDIO EL CONTROL ENTRANDO EN CONTACTO CON LA MISMA CON EL EXTREMO DEL PLANO IZQUIERDO CONTINUANDO SIN CONTROL HASTA SALIRSE DE LA PISTA PARTIENDOSE EL FUSELAJE.

MATRICULA: CS-TFC AÑO: CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Beechcraft Baron 58  
 EXPLOTADOR: Avialgarve NACIONALIDAD: Portuguesa

FECHA: 01-10-87 HORA: 06.10 LUGAR: Aeropuerto Madrid-Barajas  
 TERMINO MUNICIPAL: Madrid PROVINCIA: Madrid  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Madrid  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Lisboa

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Lineas Aereas  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Comercial - Otros  
 FASE DE OPERACION: Despegue - Recorrido de despegue  
 TIPO DE SUCESO: Tren replegado

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DURANTE LA CARRERA DE DESPEGUE SE HUNDIO LA RUEDA DE MORRO Y POSTERIORMENTE SE RETRAJO EL TREN PRINCIPAL POR LO QUE EL AVION SE DESLIZO SOBRE EL FUSELAJE DURANTE UNOS METROS.

MATRICULA: EC-CXG AÑO: 1976 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Cessna A-188-B  
 EXPLOTADOR: ADEFA S.A. NACIONALIDAD: Española

FECHA: 07-10-87 HORA: 10.00 LUGAR: Pista Eventual Punto de Segura  
 TERMINO MUNICIPAL: Beas de Segura PROVINCIA: Jaen  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Pista Eventual Puerta de Segura  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Pista Eventual Puerta de Segura

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: 40 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Aplic. aereas (tratamiento cosechas)  
 FASE DE OPERACION: Aproximacion y aterrizaje  
 TIPO DE SUCESO: Perdida temporal de control

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EN LA TOMA DE TIERRA CON VIENTO LATERAL A SU DERECHA SE SALIO DE LA PISTA POR SU IZQUIERDA HACIENDO LA AERONAVE UN TROMPO.

MATRICULA: EC-CNI AÑO: 1974 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Cessna Reims FRA-150-L  
 EXPLOTADOR: R.A.C. de Alicante NACIONALIDAD: Española

FECHA: 09-10-87 HORA: 12.50 LUGAR: Las Hervencias  
 TERMINO MUNICIPAL: Las Hervencias PROVINCIA: Avila  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aeropuerto de Cuatro Vientos  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Cuatro Vientos

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto de Lineas Aereas  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 12.190 horas EDAD: 45 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - No Comercial - De placer  
 FASE DE OPERACION: En ruta - crucero normal  
 TIPO DE SUCESO: Colision con el terreno

DAÑOS A LA AERONAVE: Destruida

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	1	-	-
Pasajeros	1	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EN UNA FASE DEL VUELO A BAJA ALTURA COLISIONO CON EL TERRENO QUEDANDO LA AERONAVE DESTRUIDA SIN QUE SE PRODUJERE INCENDIO.

MATRICULA: EC-BNK AÑO: 1967 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Piper PA-28R-180  
 EXPLOTADOR: R.A.C. de Valencia NACIONALIDAD: Española

FECHA: 17-10-87 HORA: 15.58 LUGAR: Aeropuerto de Valencia  
 TERMINO MUNICIPAL: Valencia PROVINCIA: Valencia  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Aerodromo de Sotos (Cuenca)  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aeropuerto de Valencia

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Privado  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: 233 horas EDAD: 58 años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - No Comercial - De placer  
 FASE DE OPERACION: Aproximacion y aterrizaje  
 TIPO DE SUCESO: Tren replegado

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	2
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

EL AVION ATERRIZO SUAVEMENTE SIN TREN EN LA CABECERA DE LA PISTA 12 DETENIENDOSE EN 150 METROS.

MATRICULA: EC-CCJ AÑO: 1972 CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Let N.P. Kunovice L13 (Blanik)  
 EXPLOTADOR: Dir. Gral. Av. Civil NACIONALIDAD: Española

FECHA: 26-10-87 HORA: 12.10 LUGAR: Esc. Vuelo sin Motor Montflor.  
 TERMINO MUNICIPAL: Montflorite PROVINCIA: Huesca  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA: Esc. Vuelo sin Motor Montflorite  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Esc. Vuelo sin Motor Montflorite

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Alumno-piloto  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: años

TIPO DE OPERACION: Av. Gral. - Instr. y entrenam. - Doble mando  
 FASE DE OPERACION: Aproximacion y aterrizaje  
 TIPO DE SUCESO: Aterrizaje fuera del area prevista

DAÑOS A LA AERONAVE: Leves

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	1
Otros	-	-	

DESCRIPCION DEL SUCESO:

DEBIDO AL SOTAVENTO PRODUCIDO EN UNA LADERA EL VELERO PERDIO ALTURA TOMANDO TIERRA EN EL MISMO BORDE DE LA LADERA COLISIONANDO CON UNA ENCINA Y TOCANDO EL PLANO IZQUIERDO EN EL SUELO.

MATRICULA: N-8705-Y AÑO: CATEG./PESO: 2.250 Kg. o menos  
 MARCA Y MODELO: Piper PA-30  
 EXPLOTADOR: NACIONALIDAD: Estados Unidos

FECHA: 25-10-87 HORA: 16.30 LUGAR: Aerodromo de Ampuriabrava  
 TERMINO MUNICIPAL: Ampuriabrava PROVINCIA: Gerona  
 ULTIMO PUNTO DE PARTIDA:  
 PUNTO DE ATERRIZAJE PREVISTO: Aerodromo de Ampuriabrava

TITULO/LICENCIA (COMANDANTE): Piloto Comercial  
 EXPERIENCIA TOTAL DE VUELO: horas EDAD: años

TIPO DE OPERACION: Av. General - Varios  
 FASE DE OPERACION: Aproximacion y aterrizaje  
 TIPO DE SUCESO: Aplastamiento del tren de aterrizaje

DAÑOS A LA AERONAVE: De importancia

LESIONES A PERSONAS:

	Muertos.	Graves	Lev./Iles.
Tripulación	-	-	1
Pasajeros	-	-	-
Otros	-	-	-

DESCRIPCION DEL SUCESO:

AL EFECTUAR LA MANIOBRA DE ATERRIZAJE DOBLO LA PATA IZQUIERDA DEL TREN PRINCIPAL.

QC

QC